

BMW X5 xDrive30d



Новий автомобіль

Технічні дані

Потужність: 286/298* к.с.
К-сть циліндрів /об'єм двигуна / тип:
6 / 2,993 см³ / (дизель)
Трансмісія: Автомат
К-сть дверей/мість: 5/5
Колір кузова: Black metallic
Оббивка: Оббивка зі штучної шкіри
'Sensafin' з декоративною прострочкою
Coffee

Витрати 7.2 л. / 7,7 л. / 6,7 л.
пального: (комб./у місті/за містом) на 100 км
177 г/км (комб.)
Викиди CO₂: 170 кВт·г на 100 км (комб.)
Витрати енергії 2026
Рік виробництва:
Ідентифікаційний
номер авто (VIN): WBA11EV0809402462

Стандартне обладнання

Рядний 6-циліндровий дизельний двигун BMW Twin Power, Датчик рівня та якості моторної оливи, Система інтелектуального повного приводу 'xDrive', Регенерація гальмівної енергії, Система спуску/підйому на гору 'Hill Descent Control', Servotronic', Датчик зносу гальмівних колодок, Вентильовані передні гальмівні диски, Вентильовані задні гальмівні диски, Парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля на склоні, Передня підвіска із подвійними важілями, Багатоважільна задня підвіска

Додаткове обладнання

258 Покришки 'Runflat' 2VB Індикатор тиску в покриттях 2VR Адаптивна пневматична підвіска 3MC Релінги на даху BMW Individual 'high- gloss Shadow Line' 423 Велюрові килимки 6AE Teleservices 6AF Legal emergency call 6AK ConnectedDrive Services 6C6 Пакет Connected необмежений 85A Меню українською мовою 89Z Посібник користувача українською мовою 337 Пакет 'M Sport' 710 M Рульове колесо з шкіряною оббивкою 715 M Аеродинамічний пакет 760 BMW Individual обробка кузова High - gloss Shadow Line 775 BMW Individual обробка стелі 'Anthracite' 1TC 20" M диски Star-spoke style 740 M Bicolour змішаного типу runflat 2VF Адаптивна M підвіска

BSI, BRI

BMW Service Inclusive (передплачене технічне обслуговування), BMW Repair Inclusive (продовження офіційної гарантії). Для вибору оптимального пакету зверніться, будь ласка, до продавця

Гарантія

3 роки/200 тис км гарантії на автомобіль (крім деталей, що зношуються), до 3 років на лакофарбове покриття, до 12 років гарантії від наскрізної корозії на кузов