

BMW M3 CS Touring/G81



Новий автомобіль

Технічні дані

Потужність: 551 к.с.
К-сть циліндрів /об'єм двигуна / тип:
6 / 2,998 см³ / (гібрид)
Трансмісія: Автомат
К-сть дверей/місць: 2/2
Колір кузова: Black Sapphire metallic475
Оббивка: Повна оббивка з шкіри `Merino`
Anthracite X3AT

Витрати пального: 5.9 л. (комб.) на 100 км
Викиди CO₂: 149 г/км (комб.)
Витрати енергії 33,6 кВт·г на 100 км (комб.)
Рік виробництва: 2025
Ідентифікаційний
номер авто (VIN): WBS41HK020CV37504

Стандартне обладнання

Рядний 6-циліндровий бензиновий двигун BMW M TwinPower, обладнаний турбіною та високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI M Drive Professional 19"/20" M light alloy диски star spoke style 827 M Gold Bronze з треківими шинами Зовнішні елементи у колір кузова Подушки безпеки для водія та переднього пасажира Функція "Welcome light" Повна оббивка салону шкірою Merino

Додаткове обладнання

1G8 19"/20" M ковані диски star spoke style 827 M Gold Bronze з спортивними шинами 1MN M передня розпірна стійка 248 Підігрів керма 2NK M карбон- керамічна гальмівна система 2VB Індикатор тиску в покришках 2VC Комплект для ремонту шин 302 Протиугінна система із сканером салону 316 Автоматична робота багажних дверей 420 Сонцезахисне скління 428 Знак аварійної зупинки і аптечка 5AS Driving Assistant 5AV 5DA Деактивація подушки безпеки переднього пасажира 5DMAктивна система допомоги паркування `Parking Assistant` 6AE Teleservices 6AF Legal emergency call 6AK ConnectedDrive Services 6C6 Пакет Connected необмежений 6NX Бездротова зарядка з охолодженням пристрою 6PA Персональна e-SIM 6U3 BMW Live Cockpit Professional 7CG 85A Меню українською мовою 89Z Посібник користувача українською мовою 8WD 8WM

BSI, BRI

BMW Service Inclusive (передплатене технічне обслуговування), BMW Repair Inclusive (продовження офіційної гарантії). Для вибору оптимального пакету зверніться, будь ласка, до продавця

Гарантія

2 роки гарантії на автомобіль (крім деталей, що зношуються), до 3 років на лакофарбове покриття, до 12 років гарантії від наскрізної корозії на кузов