

BMW 318i / G20



Новий автомобіль

Технічні дані	Потужність: 156 к.с. К-сть циліндрів /об'єм двигуна / тип: 3 / 1,499 см ³ / (бензин) Трансмісія: Автомат К-сть дверей/місць: 4/4 Колір кузова: Black non-metallic Оббивка: Текстиль 'Hevelius' Anthracite/Black (ЕНАТ)	Витрати пального: 6.8 л. (комб.) на 100 км 149 г/км (комб.) Викиди CO ₂ : 145 г/км на 100 км (комб.) Витрати енергії Рік виробництва: 2023 Ідентифікаційний номер авто (VIN): WBA21FF05PFR34742 Замовлення №: 3365001
	Технології: PERFORMANCE CONTROL (S02VG) BMW LIVE COCKPIT PLUS (S06U2) Система допомоги водію Driving Assistant Parking Assistant (S05DM) Комунікація: Меню українською мовою (S085A) Посібник користувача українською мовою (S089Z) Безпека: Інтелектуальний екстрений виклик (S06AF) Активний захист пішоходів (S08TF) Екстер'єр: М оздоблення кузова Shadowline (S0760) Інтер'єр: Спідометр з показанням кілометрів (S0548) 17" легкосплавні V-spoke 776	
Додаткове обладнання	0255 Спортивне шкіряне кермо. 02TE Автомат Steptronic + пелюстки. 02VB Контроль тиску в шинах. 258 Runflat. 06WC Wide Display. 06CP Apple CarPlay / Android Auto. 06U2 BMW Live Cocpit Plus. 06VB iDrive control. 06AK ConnectedDrive Services + 6C6 Connected Unlimited. 06AE Телесервіси, 6AF Екстрений виклик. Комфорт і зручність 0403 Електроскляний дах 0493 Storage package. 09B8 Comfort package. 0544 Cruise control з функцією гальм. 0508 PDC (парктронік спереду/ззаду). 0430 Зовнішні дзеркала з автозатемненням, 0431 внутрішнє автозатемнення. 0534 Автоклімат. Безпека 05AS Driving Assistant (контроль смуги, FCW, Cross Traffic Alert). 08TF Активний захист пішоходів. 08TD Speed Limit Info. 05DA Деактивація подушки пасажира. 8KL Інтервал сервісу: 15 000 км / 12 міс.	
BSI, BRI	BMW Service Inclusive (передплачене технічне обслуговування), BMW Repair Inclusive (продовження офіційної гарантії). Для вибору оптимального пакету зверніться, будь ласка, до продавця	
Гарантія	2 роки гарантії на автомобіль (крім деталей, що зношуються), до 3 років на лакофарбове покриття, до 12 років гарантії від наскрізної корозії на кузов	